


Problem: Dårligt træk i skorstenen

Vurdering og løsning: Årsagen er for lille skorstenstræk pga. for lav skorsten. Løsning er højere skorsten eller røgsuger. Her valgte kunden en Exhausto røgsuger af typen RSV 00941, som blev monteret før ovnen blev taget i brug, da ovnen ville være ubrugelig uden. Herefter virker ovnen stort set perfekt, når røgsugeren kører.

Brændeovn: Scan 51 fra 2006. Trækbehov 15 Pa. 2-8 kW.



Skorsten: Stålskorsten lige op gennem taget. Uisolaret 1,10 m og isoleret 2 m, i alt 3,1 m skorsten.



Fyringsforhold: Tænder op med små kløvede pinde og sprittabletter. Fyrer med blandet tørt gran og fyr med lidt stor diameter, der opbevares under tag.

Bemærkninger: Skorstenen opfylder stort ikke funktionskravene i bygningsreglementet (i 2007) og ej heller SBI-anvisningerne om skorstenshøjde, specielt dem om udmunding 1 m over tag og ikke under tagryg.